



Foto: 7-40 | 16.04.2019 09:05 | Nr.: 129



Sektionaltore thermisch getrennt

Foto: 7-40 | 16.04.2019 09:02 | Nr.: 128



Die bestehenden Falttore könnten durch neue thermisch getrennte Sektionaltore ersetzt werden.