Erneuerung der Feldwegeinfrastruktur

Maßnahmenkatalog 2024 - 2033

Maßnahmeplan		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Infrastruktur		Feldweg	Feldweg	Feldweg	Feldweg	Feldweg	Feldweg	Feldweg	Feldweg	Feldweg	Feldweg
1.1	Maßnahme Nr. 1.1	22.560									
1.2	Maßnahme Nr. 1.2	18.900									
1.3	Maßnahme Nr. 1.3	14.400									
1.4	Maßnahme Nr. 1.4	5.400									
1.5	Warmberger Hof Zufahrt	18.000									
1.6/1.7	geologische Untersuchung Lochenrain / Damm Kötenbach	15.000									
		94.260									
2.1	Maßnahme Nr. 2.1		99.000								
			99.000								
3.1	Maßnahme Nr. 3.1			39.600							
3.2	Maßnahme Nr. 3.2			5.160							
3.3	Maßnahme Nr. 3.3			1.200							
3.4	Maßnahme Nr. 3.4			19.440							
3.5	Maßnahme Nr. 3.5			360							
				65.760							
4.1	Maßnahme Nr. 4.1				45.000						
4.2	Maßnahme Nr. 4.2				38.700						
4.3	Maßnahme Nr. 4.3				28.800						
					112.500						
5.1	Maßnahme Nr. 5.1					54.000					
						54.000					
6.1	Maßnahme Nr. 6.1						90.000				
							90.000				
7.1	Maßnahme Nr. 7.1							67.500			
								67.500			
8.1	Maßnahme Nr. 8.1								108.000		
									108.000		
9.1	Maßnahme Nr. 9.1									38.400	
9.2	Maßnahme Nr. 9.2									42.900	
										81.300	
10.1	Maßnahme Nr. 10.1										108.000
											108.000
Hinwe	eis: Aufgrund der Dringlich	keit der Maß	Rnahmen 1 6	(Damm jiher	r Kötenhach)	und 1.7 (Loc	henrain) hins	ichtlich der V	arkahrssicha	rungsnflicht w	arden diese

Hinweis: Aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahmen 1.6 (Damm über Kötenbach) und 1.7 (Lochenrain) hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht werden diese in den Maßnahmenkatalog geschoben, sodass es entsprechend zu Verschiebungen kommt. Eine belastbare Aussage hinsichtlich Sanierungsvorschlag und einer Kostenanahme kann erst nach den erforderlichen Untersuchungen (eingestellt in 2024) erfolgen. Anschließend werden die Maßnahmen im Maßnahmenkatalog eingefügt.

